



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO REPOSO SECTOR D
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0690-43	FECHA:	23/09/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26 130m2



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal 130m2




Foto 3: Sustitución de canal de metal 13ml



Foto 4: Reparación de muro perimetral existente de block con tubo hg y malla galvanizada 110m2



Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26 130m2



Foto 6: Reparación de muro perimetral existente de block con tubo hg y malla galvanizada 110m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana cristina Ramirez Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público