

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CABAÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-3897-43	FECHA:	11/04/2025



SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE MADERA POR METAL



SUSTITUCIÓN CANAL DE METAL



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA (APLICACION DE PINTURA)



SUSTITUCION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL METAL POR TUBO PVC 3"



SUSTITUCIÓN DE PILA PLÁSTICA DE DOS LAVADEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de las hojas.

Beatriz Jimenez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Génova Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cabañas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-3897-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 7: Sustrucción de estructura de madera por metal



Foto 8: Instalación de pila



Foto 9: Sustrucción de capote metálico



Foto 10: Sustrucción de canatela por canaleta metálica.



Foto 11: Reparación de cableado eléctrico.

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Beatriz Jimenez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

