

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	SECTOR EL CALLEJÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-22-0001-42	FECHA	13/11/2025




No.1 Reparación de plancha de concreto de patio.



No.2 Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras 4"



No.3 Sustitución inodoro elongado Baby Andés color blanco para preprimaria



No.4 Sustitución de mingitorio S/ Loza BL D02 color blanco para preprimaria



No.5 Sustitución lavamanos con grifería marca Prepon LL C/pedestal. S/loza color blanco para preprimaria



No.6 Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello Presidente de la OPF	 SECTOR EL CALLEJÓN FLORES COSTA CUCA QUETZALTENANGO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCIÓN SECTOR EL CALLEJÓN FLORES COSTA CUCA QUETZALTENANGO
--	---	---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	SECTOR EL CALLEJÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0001-2	FECHA	13/11/2025



No.7 Reparación de Muro con Block 50 Kg/cm2 14x19x39cm



No.8 Sustitución de puerta de servicios sanitarios metálica



No.9 Sustitución de depósitos de agua 450 lts



No.10 Sustitución de estructura de soporte (madera, metal) por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Representante de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
--	---	--	---