

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SANTA RITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-22-0002-42	FECHA:	8/07/2025



FOTO 1: REPARACION DE MURO CON COLUMNAS DE 0.15X0.15X2.50



FOTO 2: REPARACION DE MURO CON BLOCK DE 50 Kg/cm2 DE 14X19X39



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA DE COCINA CON LADRILLO, PLANCHA DE METAL Y CHIMENEA METALICA




FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE MESA DE TRABAJO EN COCINA



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CONCRETO DE UN ALA



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la DPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA GUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SANTA RITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0002-42	FECHA:	8/07/2025



FOTO 7: SUSTITUCION DE PUERTA METALICA





FOTO 8: SUSTITUCION DE BALCONES METALICOS



FOTO 9: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



FOTO 10: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CAL.28



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

