

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CANTON SANTA RITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-22-0002-42	FECHA	21/07/2025



FOTO 1: REPARACION DE MURO CON COLUMNAS DE 0.15X0.15X2.50




FOTO 2: REPARACION DE MURO CON BLOCK DE 50 Kg/cm2 DE 14X19X39



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA DE COCINA CON LADRILLO, PLANCHA DE METAL Y CHIMENEA METALICA



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE MESA DE TRABAJO EN COCINA



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE PILA DE CONCRETO DE UN ALA



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPI

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SANTA RITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0002-42	FECHA:	21/07/2025



FOTO 7: SUSTITUCION DE PUERTA METALICA



FOTO 8: SUSTITUCION DE BALCONES METALICOS



FOTO 9: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



FOTO 10: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL




FOTO 11: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CAL.26



FOTO 12: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CAL.26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  