

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Flores Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Marta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0011-45	FECHA:	1/10/2025




No.1 Sustitución de mesa de trabajo en cocina



No.2 SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN PATIO ESPESOR 0.08M



No.3 SUSTITUCIÓN DE ESTUFA DE COCINA CON LADRILLO, PLANCHA DE METAL Y CHIMENEA METALICA



No.4 REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO EN MUROS



No.5 SUSTITUCION DE PILA DE CONCRETO DE UN ALA



No.6 SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO ESPESOR 0.10M

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la Asociación de Padres de Familia

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Flores Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Marta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0011-45	FECHA:	1/10/2025




No.7 SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL



No.8 SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL DE TUBO CUADRADO DE 1"



No.9 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



No.10 SUSTITUCION DE LAMINA DE ZINC POR LAMINA TROQUELADA CAL. 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente





Firma y Sello Director Centro Educativo