

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Flores Costa Cuga
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Marta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0011-45	FECHA:	7/11/2025



No.1 Sustitución de mesa de trabajo en cocina



No.2 SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN PATIO ESPESOR 0.08M



No.3 SUSTITUCIÓN DE ESTUFA DE COCINA CON LADRILLO, PLANCHA DE METAL Y CHIMENEA METALICA



No.4 REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO EN MUROS



No.5 SUSTITUCION DE PILA DE CONCRETO DE UN ALA



No.6 SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO ESPESOR 0.10M

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento



Firma y Sello Director Centro Educativo P...





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Flores Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Marta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0011-45	FECHA:	7/11/2025



No.7 SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL



No.8 SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL DE TUBO CUADRADO DE 1"



No.9 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



No.10 SUSTITUCION DE LAMINA DE ZINC POR LAMINA TROQUELADA CAL. 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Asociación de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público