



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA MARTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-2892-42	FECHA:	28/07/2025





Foto 1: Sustrucción de cerco perimetral de tubo y malla galvanizada (Altura 2.00m). Se sustituyó un total de 65 metros cuadrados.



Foto 2: Sustrucción de muro perimetral de mampostería de block con columnas de 0.20x0.14 a cada 6.00 metros (incluye cimiento de 0.30x0.15m). Se sustituyó un total de 90 metros cuadrados.



Sustrucción de muro perimetral de mampostería de block con columnas de 0.20x0.14 a cada 6.00 metros (incluye cimiento de 0.30x0.15m)



Sustrucción de muro perimetral de mampostería de block con columnas de 0.20x0.14 a cada 6.00 metros (incluye cimiento de 0.30x0.15m)



Sustrucción de cerco perimetral de tubo y malla galvanizada (Altura 2.00m).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Antonio Parra

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

