



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA MARTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-2892-42	FECHA FINALIZACIÓN:	3/09/2025



Foto 1: Sustitución de cerco perimetral de tubo y malla galvanizada (Altura 2.00m). Se sustituyó un total de 65 metros cuadrados.



Foto 2: Sustitución de muro perimetral de mampostería de block con columnas de 0.20x0.14 a cada 6.00 metros (incluye cimientado de 0.30x0.15m). Se sustituyó un total de 90 metros cuadrados.



Sustitución de muro perimetral de mampostería de block con columnas de 0.20x0.14 a cada 6.00 metros (Incluye cimientado de 0.30x0.15m)



Sustitución de muro perimetral de mampostería de block con columnas de 0.20x0.14 a cada 6.00 metros (Incluye cimientado de 0.30x0.15m)



Sustitución de cerco perimetral de tubo y malla galvanizada (Altura 2.00m).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

