



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO (NUFED)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA COMUNIDAD GRANADOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-4043-45	FECHA FINALIZACION:	1/09/2025



FOTO 1. SUSTITUCION DE PUERTA METÁLICA



FOTO 2. REPARACION DE MURO CON BLOCK DE 50KG/CM2 14X19X39 + MALLA GALVANIZADA



FOTO 3. SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR CERÁMICO



FOTO 4. REPARACION CABLEADO ELECTRICO CAL.12AWG COCINA



FOTO 5. SUSTITUCION DE BALCONES DE LAMINA POR METAL



FOTO 6. SUSTITUCION DE TUBERÍA PVC AGUAS NEGRAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO (NUFED)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA COMUNIDAD GRANADOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-4043-45	FECHA FINALIZACION:	1/09/2025



FOTO 7. REPARACION DE MURO CON BLOCK DE 50KG/CM2 14X19X39 COCINA



FOTO 8. REPELLO GRIS EN MURO




FOTO 9. REPARACION CABLEADO ELECTRICO CAL. 12AWG AULAS



FOTO 10. SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, POR PISO CERAMICO AULAS

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público