

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural mixta JM Canton Pamesebal III Ce	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Pamesebal III Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0043-43	FECHA:	24/09/2025



FOTO 1: MODULO 1: SUSTITUCION DE CHAPAS



FOTO 2: MODULO1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUSTITUCION Y APLICACIÓN DE PINTURA) A PUERTAS SERVICIOS SANITARIOS.



FOTO 3: MODULO 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUSTITUCION Y APLICACIÓN DE PINTURA) A PUERTAS SERVICIOS SANITARIOS.



FOTO 4: MODULO 2: SUSTITUCION DE CANALES DE LAMINA POR CANALES AMERICANOS.



FOTO 5: MODULO 2: SUSTITUCION DE SOPORTE O PESCANTE PARA CANAL



FOTO 6: MODULO 2: SUSTITUCION DE CHAPAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural mixta JM Canton Pameseabal III Ce	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Pameseabal III Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0043-43	FECHA:	24/09/2025



FOTO 7: MODULO 2: SUSTITUCION DE BOMBILLAS POR LAMPARAS DE LUZ LED



FOTO 8: MODULO 2: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CEMENTO POR PISO CERAMICO



FOTO 9: MODULO 3: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CEMENTO POR PISO CERAMICO



FOTO 10: MODULO 3: SUSTITUCION DE BOMBILLAS POR LAMPARAS DE LUZ LED.



FOTO 11: MODULO 3: SUSTITUCION DE CANALES DE LAMINA POR CANALES AMERICANOS





FOTO 12: MODULO 3: SUSTITUCION DE SOPORTE O PESCANTE PARA CANAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural mixta JM Canton Pamesebal III Ce	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Pamesebal III Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0043-43	FECHA:	24/09/2025



FOTO 13: MODULO 3: SUSTITUCION DE CHAPA



FOTO 14: AREA DE BAÑOS : MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUSTITUCION Y APLICACIÓN DE PINTURA) A PUERTAS SERVICIOS SANITARIOS.



FOTO 15: AREA DE BAÑOS: SUSTITUCION DE AZULEJOS DE LAVA MANOS



FOT 16: AREA DE BAÑOS SUSTITUCION DE AZULEJOS DE MINGINTORIO



FOTO 17: MURO PERIMETRAL: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BOCK MCON TUBO HGY MALLA GALVANIZADA, SOLERA INTERMEDIA Y COLUMNA



FOTO 18: MURO PERIMETRAL: SUSTITUCION DE CHAPA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural mixta JM Canton Pamesebal III Ce	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Pamesebal III Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0043-43	FECHA:	24/09/2025



FOTO 19: REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



FOTO 20: MANTENIMIENTO, PINTURA GENERAL: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---