

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 calle, final zona 4, colonia " Los Celajes"
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0112-46	FECHA:	28/05/2025



Foto1: MURO PERIMETRAL. Puertas de metal, sustitución de puerta.



Foto 2: MURO PERIMETRAL. Reparación de tubo hg y malla galvanizada.



Foto 3: MÓDULO 3. Reparación de sistema eléctrico, sustitución de lámparas tipo LED.



Foto 4: MÓDULO 3. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: MÓDULO 3. VENTANAS. Sustitución de estructura de metal de ventana.



Foto 6: PASILLO. Reparación de sistema eléctrico, Instalación de unidades de luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

