

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHOACAMÁN II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-3936-41	FECHA:	5/12/2025



FOTO 1: AREA EXTERIOR: LIMPIEZA DE BIODIGESTOR



FOTO 2: AREA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE BIODIGESTOR DE 1300 LTS



FOTO 3: AREA EXTERIOR: REPARACIÓN DE FOSA SEPTICA.



FOTO 4: AREA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE TAPADERA DE CONCRETO.



FOTO 5: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26.




FOTO 6: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHOACAMÁN II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-3936-41	FECHA:	5/12/2025



FOTO 7: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE DOBLE HOJA(1.60X2.10)



FOTO 8: MODULO 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA



FOTO 9: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



FOTO 10: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE METAL POR VENTANA DE PVC



FOTO 11: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE FOCO AHORRADOR



FOTO 12: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHOACAMÁN II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-3936-41	FECHA:	5/12/2025



FOTO 13: MODULO 1: REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO




FOTO 14: MODULO 2: SUSTITUCIÓN DE CANAL, SUSTITUCIÓN DE PESCANTE Y SUSTITUCIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL PVC DE 3".



FOTO 15: MODULO 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL (1.03X3M)



FOTO 16: MODULO 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL (0.89X2.35)





FOTO 17: MODULO 2: SUSTITUCIÓN DE FOCO AHORRADOR



FOTO 18: MODULO 2: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHOACAMÁN II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-3936-41	FECHA:	5/12/2025





FOTO 19: MODULO 2: REPACACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO



FOTO 20: MODULO 2: SUSUTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CAL. 26




FOTO 21: MODULO 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PORTANTE



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

