

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHAJBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-4690-42	FECHA:	14/10/2025



Foto 1: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26, SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN TORNILLOS Y SUSTITUCIÓN DE CAPOTE



Foto 2: MODULO 1: MATENIMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE.



Foto 3: MODULO 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26, SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN TORNILLOS Y SUSTITUCIÓN DE CAPOTE



Foto 4: MODULO 2: MATENIMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE.



Foto 5: MURO PERIMETRAL: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE INGRESO




Foto 6: MURO PERIMETRAL: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL, SUMINISTRO DE CAPOTE Y SUSTITUCIÓN DE TORNILLOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHAJBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-4690-42	FECHA:	14/10/2025



Foto 7: MURO PERIMETRAL: SUSTITUCIÓN DE MALLA GALVANIZADA Y TUBO HG

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--