

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Antena Cantón Cucabaj I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-5433-43	FECHA:	30/09/2025



Foto 1: MODULO 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 2: MODULO 1: Mantenimiento a estructura de puerta de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura.)



Foto 3: MODULO 1: Sustitucion de canales de pvc por canales de metal.



Foto 4: MODULO 1: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal.



Foto 5: MODULO 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito.



Foto 6: MODULO 2: Mantenimiento a estructura de puerta de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

AmLmZ
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Antena Cantón Cucabaj I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-5433-43	FECHA:	30/09/2025



Foto 7: MODULO 2: Sustitucion de canales de pvc por canales de metal.



Foto 8: MODULO 2: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal.



Foto 9: MODULO 2: Suministro e instalación de balcon de hierro en ventana.



Foto 10: Pintura en muros exteriores.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

