

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chinique
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tepesquillo II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0004-43	FECHA:	13/06/2025



foto 1. Modulo 1: Sustitución de canales de metal, por canales de metal



foto 2. Modulo 1: Mantenimiento a puertas de metal



Foto 3. Modulo 1: Sustitución de vidrios



Foto 4. Modulo 2: Sustitución de piso de torta de concreto, por piso cerámico



Foto 5. Modulo 2: Sustitución de estufa Rural completa



Foto 6. Modulo 2: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Julio Tipaz R

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chinique
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tepesquillo II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0004-43	FECHA:	13/06/2025



Foto 7: Módulo 2: Sustitución interruptores simples



Foto 8: Módulo 2 Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 9: Módulo 2 Sustitución de plafoneras



Foto 10: Módulo 2, Sustitución de puerta de metal, por metal



Foto 11: Módulo 3: Sustitución de canales de metal, por metal



Foto 12: Módulo 3: Mantenimiento a puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dulcia Tipaz R

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chinique
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tepesquillo II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0004-43	FECHA:	13/06/2025



Foto 13: Módulo 5, . Modulo 3: Sustitución de puerta de metal, por metal



Foto 14: modulo 3:Sustitución de vidrios



Foto 15: Módulo 6, Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



foto 16 Modulo : Sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 17: Módulo 6: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 18: Modulo 7: Sustitución de soporte de metal por canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

Julio Tipaz R

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Rural




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chinique
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tepesquillo II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0004-43	FECHA:	13/06/2025



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Julia Tipaz R</i> Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--

