

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VISUCHUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0026-43	FECHA:	12/03/2025



FOTO 1 MODULO 1: MATENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA, LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECCIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA.



FOTO 2: MODULO 1 SUSTITUCION DE CAPOTE DE LAMINA PARA LAMINA TROQUELADA.



FOTO 3: MODULO 1 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



FOTO 4 MODULO 1 SUSTITUCION DE VIDRIOS



FOTO 5 MODULO 1 SUSTITUCION DE LAMPARAS TIPO LED



FOTO 6 MODULO 1 SUSITUCION DE CANAL PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar según sea necesario.

 Firma y sello del Presidente de la QPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VISUCHUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0026-43	FECHA:	12/03/2025



FOTO 7 MODULO 1 SUSTITUCION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL TUBO DE PVC 3"




FOTO 8: BAÑO A: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECCIONES, APLICACIÓN DE PINTURA)



FOTO 9: BAÑO A SUSTITUCION DE INODORO



FOTO 10: BAÑO A INSTALACION DE TAPADERA DE SANITARIOS



FOTO 11: BAÑO A SUSTITUCION DE GRIFOS



BAÑO A: FOTO 12 SUSTITUCION DE LLAVE DE PASO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VISUCHUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0026-43	FECHA:	12/03/2025



FOTO 13: BAÑO B: SUSTITUCIÓN DE INODORO




FOTO 14: COCINA :SUSTITUCION DE PLANCHA DE METAL DE 3 HORNILLAS.



FOTO 15: COCINA: SUSTITUCION DE CHIMENEA DE METAL POR CONCRETO



FOTO 16: COCINA: INSTALACION DE AZULEJO



FOTO 17: COCINA: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO,SUJECCIONES, APLICACIÓN E PINTURA.



FOTO 18: COCINA : SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 1100 lts.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VISUCHUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0026-43	FECHA:	12/03/2025



FOTO 19: COCINA: SUSTITUCION DE LAMPARAS LED



FOTO 20: BODEGA: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC.



FOTO 21: BODEGA: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujecciones, aplicación de pintura)



FOTO 22: PINTURA GENERAL: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



FOTO 23: PINTURA EN GENERAL: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--