

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ILOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0027-43	FECHA:	14/05/2025



Foto 1: MURO PERIMETRAL. SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL



Foto 2: MURO PERIMETRAL. Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 3: PINTURA GENERAL. Pintura en muros exteriores



Foto 4: PINTURA GENERAL. Pintura en muros interiores



Foto 5: BAÑOS "A". SUSTITUCIÓN DE INODOROS



Foto 6: MÓDULO 1. SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

J. Bobo

Firma y sello del Presidente de la OPR



A. Díaz

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ILOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0027-43	FECHA:	14/05/2025




Foto 7: BAÑOS "B". Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura).



Foto 8: MODULOS 1. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura).



Foto 9: BAÑOS "A". Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura).



Foto 10: MODULOS 2. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura).



Foto 11: COCINA. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura).



Foto 12: AULA PREFABRICADA. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE



POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ILOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0027-43	FECHA:	14/05/2025



Foto 13: AULA SEXTA "A". Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---