

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LACAMÁ II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0192-41	FECHA:	10 de octubre de 2025




Foto 1. Modulo 1. Sustrucción de capote de lamina para lamina troquelada.



Foto 2. Modulo 1. Sustrucción de lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3. Modulo 1 Sustrucción de canal de PVC por canal de metal



Foto 4. Modulo 1. Mantenimiento de estructura de puerta, lijado. Cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicaci3n de pintura.



Foto 5. Modulo 2. Mantenimiento de estructura de puerta, lijado. Cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicaci3n de pintura.



Foto 6. Modulo 3. Mantenimiento de estructura de puerta, lijado. Cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicaci3n de pintura.

Observaci3n: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el n3mero de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo P3blico



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LACAMÁ II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0192-41	FECHA:	10 de octubre de 2025



Foto 7. Modulo 4. Mantenimiento de estructura de puerta, lijado. Cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura.




Foto 8. Area Exterior. Reparación de cuneta de concreto.



Foto 9. Area Exterior. Sustitucion de regilla para cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

