

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS CHICHCASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SEPELÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0194-41	FECHA:	13 de octubre 2025



Foto1: MODULO 1 SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO POR PISO CERAMICO



Foto 2: MODULO 1 SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO POR PISO CERAMICO




Foto 3: MODULO 1 SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO POR PISO CERAMICO



Foto 4: MODULO 1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA DE METAL





Foto 5: MODULO 2 SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO POR PISO CERAMICO



Foto 6: MODULO 2 SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO POR PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS CHICHCASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SEPELÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0194-41	FECHA:	13 de octubre 2025



Foto 7: MODULO 2 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA DE METAL




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--