

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                   |                                |                              |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ            | MUNICIPIO:                     | SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB Anexo a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN CHULUMAL PRIMERO      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0195-41     | FECHA:                         | 05 DE MARZO DE 2025          |



Foto 1: Módulo 1 Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26/ Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada/ Sustrucción de elementos de fijación (tornillos)



Foto 2: Módulo 1 Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Módulo 1 Mantenimiento de puertas de metal



Foto 4: Módulo 1 Sustrucción de vidrios



Foto 5: Módulo 1 Sustrucción de chapa




Foto 6: Módulo 1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se autoriza el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                   |                                |                              |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ            | MUNICIPIO:                     | SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB Anexo a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN CHULUMAL PRIMERO      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0195-41     | FECHA:                         | 05 DE MARZO DE 2025          |



Foto 7: Módulo 2 Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26/sustitucion de capote de lámina para lámina troquelada/Sustitucion de elementos de fijacion (tornillos)



Foto 8: Módulo 2 Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 9 : Módulo 2 Mantenimiento a puerta de metal



Foto 10: Módulo 2 Sustitucion de vidrios/Suministro e instalación de balcon de hierro en ventana



Foto 11: Módulo 3 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26/Sustitucion de capotes de lamina para lamina troquelada/ Sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 12: Módulo 3 Mantenimiento a estructura de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                   |                                |                              |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ            | MUNICIPIO:                     | SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB Anexo a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN CHULUMAL PRIMERO      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0195-41     | FECHA:                         | 05 DE MARZO DE 2025          |



Foto 13: Módulo 3 Mantenimiento a puertas de metal



Foto 14: Módulo 3 Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

