

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chucalibal Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0233-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: PINTURA GENERAL: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 2: PINTURA GENERAL: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 3: MODULO 2: Sustitucion de torta de cemento por piso cerámico



Foto 4: MODULO 1: Sustitucion de torta de cemento por piso cerámico





Foto 5: MODULO 1: Suastitucion de lamina por lamina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 6: MODULO 1: Sustitucion de estructura de soportes de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chucalibal Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0233-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7. MURO PERIMETRAL: Reparación de tubo Hg y malla galvanizada.



Foto 8. MURO PERIMETRAL: Reparación de tubo Hg y malla galvanizada.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---