

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XECOJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0259-43	FECHA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2025.



Foto 1. Módulo 1: Sustitución de plafoneras.



Foto 2. Módulo 1: Sustitución de tomacorrientes dobles e interruptores simples.



Foto 3. Módulo 1: reparación de cableado eléctrico.



Foto 4. Módulo 1: Sustitución de interruptores simples.



Foto 5. Módulo 2: Sustitución de tomacorrientes dobles.



Foto 6. modulo 2. Sustitución de interruptores simples.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XECOJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0259-43	FECHA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2025.



Foto 7. Módulo 2: Sustitución de plafoneras, reparación de cableado eléctrico y sustitución de focos ahorradores



Foto 8. Módulo 2: Sustitución de cableado eléctricos y plafoneras




Foto 9. Módulo 3: Sustitución de plafoneras



Foto 10. Módulo 3: sustitución de tomacorrientes dobles




Foto 11. Módulo 3: Sustitución de interruptores simples



Foto 12. modulo 3: Sustitución de interruptores combinados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XECOJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0259-43	FECHA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2025.



Foto 13 . Módulo 3: Sustitución de interruptores dobles



Foto 14. Módulo 3: Sustitución de focos ahorradores.



Foto 15. Módulo 3: reparación de cableado eléctrico.



Foto 16. Módulo 4: Repello en muro y cernido en muro



Foto 17. Módulo 4: Cernido en muro



Foto 18. modulo 4. Sustitución de piso de torta de concreto por piso de cerámica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
CANTÓN XECOJÁ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
CANTÓN XECOJÁ
CHICHICASTENANGO, QUICHÉ

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XECOJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0259-43	FECHA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2025.



Foto 19. Módulo 4: Suministro de plafoneras.




Foto 20. Módulo 4: Sustitución de plafoneras.



Foto 21. Módulo 4: Suministro de tomacorrientes dobles.



Foto 22. Módulo 4: Suministro de interruptor doble.



Foto 23. Módulo 4: Suministro de interruptor triple.



Foto 24. modulo 4. Suministro de focos ahorradores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la QRE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XECOJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0259-43	FECHA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2025.



Foto 25. Módulo 4: suministro de cableado eléctrico



Foto 26. Módulo 5: Sustitución de tomacorrientes dobles.



Foto 27. Módulo 5: Sustitución de plafoneras.



Foto 28. Módulo 5: Sustitución de interruptores simples




Foto 29. Módulo 5: reparación de cableado eléctrico.




Foto 30. modulo 6: Sustitución de plafoneras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XECOJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0259-43	FECHA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2025.



Foto 31. Módulo 6: Sustitución de interruptores combinados por interruptores simples



Foto 32. Módulo 6: Sustitución interruptores dobles



Foto 33. Módulo 6: Sustitución de tomacorrientes dobles.




Foto 34. Módulo 6: sustitución de focos ahorradores.



Foto 35. Módulo 6: reparación de cableado eléctrico



Foto 36. Módulo 6: Sustitución de tablero de flipones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XECOJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0259-43	FECHA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2025.



Foto 37. Módulo 6: Sustitución de ductos eléctricos.




Foto 38. Módulo 6: Sustitución de caja de plifones por caja RH.



Foto 39: Pintura general:
Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 40. Pintura general.
Pintura en muro exterior e interior




Foto 41. Pintura general.
Pintura en muro exterior e interior



Foto 42. Pintura general.
Pintura en muro exterior e interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

