

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR I CANTÓN MACTZUL SEGUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0292-41	FECHA:	05 DE MARZO DE 2025



Foto1: Módulo 1: Suministro de: plafoneras, focos, cables, tomacorriente, apagadores



Foto 2: Modulo1: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 28



Foto 3: Modulo 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 4: Módulo2: Sustitución de capote de lámina por lámina troquelada



Foto 5: Módulo 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 6: Módulo 2: Sustitución de ducto electrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y ordenar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CEF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

