



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO ILOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PATZAM, ALDEA CHOCOJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0004-43	FECHA:	28/02/2025



Foto 7: MODULO 2, Sustrución de piso de cemento por ceramico




Foto 8: MODULO 2, Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 9: MODULO 2, Sustrución de plafoneras, Sustrución de tomacorrientes dobles, Sustrución interruptores simples, Sustrución de focos ahorradores, Sustrución de flípones, Reparación de cableado eléctrico



Foto 10: MODULO 3, Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustrución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 11: MODULO 3, Sustrución de deposito de agua 1700 lt



Foto 12: MODULO 3, Sustrución inodoro



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO ILOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PATZAM, ALDEA CHOCOJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0004-43	FECHA:	5/03/2025




Foto 1: MODULO 1, Sustitución de piso de cemento por ceramico



Foto 2: MODULO 1, Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura), Sustitución de chapa



Foto 3: MODULO 1, Mantenimiento a estructura de metal de ventana, Mantenimiento a balcones de metal, Sustitución de vidrios



Foto 4: MODULO 1, Sustitución de plafoneras, Sustitución de tomacorrientes dobles, Sustitución interruptores simples, Sustitución interruptores dobles, Reparación de cableado electrico, Sustitución de ducto eléctrico + accesorios.



Foto 5: MODULO 2, Mantenimiento a estructura de metal de ventana, Mantenimiento a balcones de metal, Sustitución de vidrios



Foto 6: MODULO 2, Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y continuar con el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO ILOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PATZAM, ALDEA CHOCOJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0004-43	FECHA:	5/03/2025



Foto 13: MODULO 3, Sustitución de mingitorio



Foto 14: MODULO 3, Reparación de base de concreto de pila, Instalación de tubería PVC para aguas negras, Instalación de tubería PVC para aguas negras



Foto 15: MODULO , Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 16: MURO PERIMETRAL, Mantenimiento de portones



Foto 17: PINTURA GENERAL, Pintura en muros exteriores e interiores

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

