

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO ILOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHUSICÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0315-43	FECHA:	3/03/2025



FOTO 1. MODULO 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2. MODULO 1 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL.



FOTO 3 MODULO 1. SUSTITUCION DE CANAL PVC



FOTO 4. MODULO II: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26




FOTO 5. MODULO II: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA POR METAL



FOTO6. MODULO II: SUSTITUCION DE CANAL PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la O




 Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO ILOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHUSICÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0315-43	FECHA:	3/03/2025




FOTO 7. MODULO 3: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA 1700 LTS



FOTO 8. MODULO 4. SUSTITUCION DE INODORO



FOTO 9 MODULO 4. SUSTITUCION DE ACCESORIOS INODORO (CONTRA LLAVE, TUBO DE ABASTO Y TANQUE).



FOTO 10. MODULO 5: SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS.



FOTO 11. MODULO 6 REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



FOTO 12. MODULO 6: INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se realizan el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

