

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Chatián	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Chatian, Aldea Canamixtoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0319-43	FECHA:	04/03/2025



Foto 1: MODULO 1 - SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 2: MODULO 1 - SOPORTE DE ESTRUCTURA METAL



Foto 3: MODULO 1 - SUSTITUCION DE PUERTA DE REJA



Foto 4: MODULO 1 - SUSTITUCION DE CHAPA



Foto 5: MODULO 1 - MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA



Foto 6: MODULO 1 - MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Chatian	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Chatian, Aldea Canamixtoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0319-43	FECHA:	04/03/2025



Foto 7: MODULO 1 - SUSTITUCION DE LAMPARAS LED



Foto 8: MODULO 1 - INSTALACION DE UNIDADES DE LUZ



Foto 9: MODULO 1 - SUSTITUCION DE INTERRUPTOR




Foto 10: MODULO 1- SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES




Foto 11: MODULO 1 - SUSTITUCION DE FLIPONES Y TABLERO



Foto 12: MODULO 2 - SUSTITUCION DE CHAPA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Chatián	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Chatian, Aldea Canamixtoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0319-43	FECHA:	04/03/2025



Foto 13: MODULO 2 - MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA



Foto 14: MODULO 2 - MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



Foto 15: MODULO 2 - SUSTITUCION DE LAMPAS LED



Foto 16: MODULO 2 - SUSTITUCION DE INTERRUPTORES



Foto 17: MODULO 2 - REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 18: MODULO 3 - MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma]



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Chatián	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Chatian, Aldea Canamixtoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0319-43	FECHA:	04/03/2025



Foto 19: MODULO 4 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS



Foto 20: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES


Foto 21:

Foto 22:

Foto 23:

Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

