

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO ILOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHICHÓ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICHÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-3866-43	FECHA:	3/03/2025



Foto 1: MÓDULO 1 SUSTITUCIÓN DE BIODIGESTOR



Foto 2: MÓDULO 1 SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS



Foto 3: MÓDULO 1 SUSTITUCIÓN DE INODORO



Foto 4: MÓDULO 1 SUSTITUCIÓN DE INODORO



Foto 5: MÓDULO 1 SUSTITUCIÓN DE INODORO



Foto 6: MÓDULO 1 SUSTITUCIÓN DE MINGITORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Peterson Estela Qui Zamin

Firma y sello del Presidente de la OPF



OS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO ILOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHICHÓ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICHÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-3866-43	FECHA:	3/03/2025



Foto 7: MÓDULO 1 SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE CHORROS



Foto 8: MÓDULO 1 REPARACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO



Foto 9: MÓDULO 1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS



Foto 10: MÓDULO 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES DE HIERRO EN VENTANAS



Foto 11: MÓDULO 2 SUSTITUCIÓN DE CHAPAS DE PUERTAS Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS



Foto 12: MÓDULO 2 SUSTITUCIÓN DE CHAPAS DE PUERTAS Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Petrona Estela Pui Esumin

Firma y sello del Presidente de la OPE



DS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO ILOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHICHÓ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICHÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-3866-43	FECHA:	3/03/2025



Foto 13: MÓDULO 2 SUSTITUCION DE VIDRIOS



Foto 14: MÓDULO 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES DE HIERRO EN VENTANAS



Foto 15: MÓDULO 3 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS Y SUSTITUCION DE CHAPAS



Foto 16: MÓDULO 3 SUSTITUCION DE VIDRIOS



Foto 17: MÓDULO 4 SUSTITUCION DE CHAPAS Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS



Foto 18: MÓDULO 4 SUSTITUCION DE VIDRIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Petrona Estela Pili Zúñiga

Firma y sello del Presidente de la OPF



al

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO ILATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHICHÓ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICHÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-3866-43	FECHA:	3/03/2025



Foto 19: MÓDULO 5 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES DE HIERRO EN VENTANAS



Foto 20: MÓDULO 5 SUSTITUCION DE CHAPAS Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS



Foto 23: MÓDULO 5 SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 24: MÓDULO 24 REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO ENTRADA PRINCIPAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Petrona Estela Pili Ezumim

Firma y sello del Presidente de la OPF



CS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

