

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Itotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sac Xac, Caserio Chuacruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-6114-43	FECHA:	30/04/2025



Foto 1: Módulo 1 Impermeabilización de loza



Foto 2: Módulo 1 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Foto 3: Módulo 1 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Foto 4: Módulo 2 Sustitución de lámina por lámina troquelada alucinc calibre 26.




Foto 5: Módulo 3 Sustitución de estructura de madera por soporte de metal, instalación de lámina troquelada.





Foto 6: Modódulo 3 Reparación de estufa rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPP


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Iitenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sac Xac, Caserio Chuacruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-6114-43	FECHA:	30/04/2025



Foto 7: Módulo 2 Cambio de techo completo.



Foto 8: Módulo 2 Mantenimiento de puerta de metal.



Foto 9: Módulo 3 Mantenimiento de puerta de metal



Foto 10: Módulo 3 Cambio de techo completo.



Foto 11: Módulo 3 Cambio de techo de madera por costaneras y cambio de laminas onduladas por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 12: Instalacion de tinaco.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público




REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sac Xac, Caserio Chuacruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-6114-43	FECHA:	30/04/2025



Foto 13: Instalacion de acometida electrica







Foto 14: Instalacion de acometida electrica




Foto 15: Instalacion de acometida electrica



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---