

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuel Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0366-41	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 1: MODULO 1 Mantenimiento de estructuras metalica, lijado, cepillado y aplicación de pintura.



Foto 2 MODULO 1 Susutitción de capote de lamina por lámina troquelada.



Foto 3: MODULO 1 Desinstalación de láminas existente.



Foto 4 MODULO 1 Instalación de lámina troquelada aluzunc




Foto 5: MODULO 1 Susutitución de piso de torta de concreto por piso cerramico.



Foto 6: MODULO 1 Mantenimiento de estructura de puertas, lijado, cepillado y aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuel Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0366-41	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 7: Modelo 1 Sustitución de chapas.



Foto 8: Modelo 1 Reparación de cuneta de concreto.



Foto 9: Modelo 1 Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzunc calibre 26

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

