

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA CLARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0371-43	FECHA:	8/04/2025




Foto1: MÓDULO 1: Pintura en muros.




Foto 2: MÓDULO 1: Suministro e instalación de balcón de metal.



Foto 3: MÓDULO 1: Sustitución de plafoneras, reparación de cableado eléctrico y sustitución de focos ahorradores.



Foto 4: MÓDULO 2: Pintura en muros, sustitución de plafoneras, sustitución de focos ahorradores y reparación de cableado eléctrico.



Foto 5: MÓDULO 3: Suministro e instalación de balcón de metal.





Foto 6: MÓDULO 3: Pintura en muro y sustitución de vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA CLARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0371-43	FECHA:	8/04/2025



Foto 7: MÓDULO 4: Pintura en muros.



Foto 8: MÓDULO 4: Sustitución de plafoneras, reparación de cableado eléctrico y sustitución de focos ahorradores.



Foto 9: MÓDULO 4: Sustitución de vidrios.



Foto 10: SANITARIOS: Sustitución de plafoneras, sustitución de focos ahorradores, sustitución de inodoro, instalación de inodoro y sustitución de puertas en servicios sanitarios.




Foto 11: PORTÓN: Mantenimiento a portón de metal.



Foto 12: COCINA: Sustitución de balcón de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

