

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNEN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEMANZANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0372-43	FECHA:	04/03/2025




Foto 1: Sustrucion de lámina por lamina troquelada Aluzinc calibre 26 del techo del establecimiento.



Foto 2: Sustrucion de piso de cemento de torta por piso cerámico de aulas



Foto 3: Sustrucion de capote del techo del establecimiento educativo.



Foto 4: Sustrucion de elementos de fijacion(tornillos) desinstalacion de lámina.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
--	---