



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIERRA COLORADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0394-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Módulo 1 Sustitución de vidrios.



Foto 2: Módulo 1 Sustitución de tubo hg y malla Galvanizada.



Foto 3: Módulo 2 Suministro de cable eléctrico (incluye ducto y accesorios, interruptores, tomacorrientes, unidad de luz)



Foto 4: Módulo 2 Suministro de cable eléctrico (incluye ducto y accesorios, interruptores, tomacorrientes, unidad de luz)



Foto 5: Módulo 2 Suministro de cable eléctrico (incluye ducto y accesorios, interruptores, tomacorrientes, unidad de luz)



Foto 6: Módulo 2 Instalación de azulejo en estufas rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Diego de Leon Chivalero
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIERRA COLORADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0394-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Módulo 2 Sustitución de plancha de metal de tres hornillas para estufa rural, pintura en paredes, marca fometex.



Foto 8: MÓDULO 3 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc de 16 pies calibre 26, sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 9: MÓDULO 4 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Foto 10: BAÑOS Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque).



Foto 11: BAÑOS Sustitución de puertas de baños.



Foto 12: ÁREA EXTERIOR Reparación de tubo hg y malla Galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIERRA COLORADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0394-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 13: ÁREA EXTERIOR Sustitución de portón de barandas de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Diego de Leon Chivara
Firma y sello del Presidente de la OPM



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

