

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN JUAN COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA AVELINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0398-41	FECHA:	7/03/2025



FOTO 1. Modulo 1. Sustitucion de lámina por lámina troquelada aluzinc cal 26.



FOTO 2. Modulo 1. sustitucion de estructura de soporte de madera por metal.



FOTO 3. Modulo 3. Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc cal 26. Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal.



FOTO 4. Modulo 3. Sustitucion de bajada de agua pluvial de pvc 3". Sustitucion de canal de metal



FOTO 5. Modulo 3. Sustitucion de ventanas de metal por pvc. Sustitucion de capote de lamina para lamina troquelada





FOTO 6. Modulo 3. Sustitucion e instalacion de puerta de metal en modulo. Pintura de muros de interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo

