

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIJUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0144-41	FECHA:	10/03/2025




MODULO1: FOTO 1 SUSTITUCIÓN DE PISO VINIL



MODULO 1: FOTO 2 MANTENIMIENTO A VARANDA DE METAL



MODULO 1: FOTO 3 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA DE METAL



MODULO 1: FOTO 4 SUSTITUCIÓN DE UNIDAD DE LUZ (INTERRUPTOR DUCTO CABLE ELECTRICO Y FOCOS)



MODULO 1: FOTO 5 APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIORES E INTERIORES



MODULO 2: FOTO 6 INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Ortiz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIJUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0144-41	FECHA:	10/03/2025



MODULO 2: FOTO 7 INSTALACION DE AZULEJO EN MUEBLE DE COCINA Y PILA



MODULO 2: FOTO 8 REPARACION DE CUNETA Y REGILLA



MODULO 2: FOTO 9 DESINSTALACION DE LAMINA EXISTENTE



MODULO 2: FOTO 10 SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL COMPLETA



MODULO 2: FOTO 11 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



MODULO 2: FOTO 12 SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUSING CAL. 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Ortiz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIJUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0144-41	FECHA:	10/03/2025



AREA EXTERIOR: FOTO 13 SUSTITUCION E INSTALACION DE INODORO



AREA EXTERIOR: FOTO 14 SUSTITUCION E INSTALACION DE PUERTA DE METAL



AREA EXTERIOR: FOTO 15 SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA Y ESTRUCTURA DE BASE



MURO PERIMETRAL: FOTO 16 SUSTITUCION DE PORTON DE METAL DE INGRESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

