

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ QUICHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIXQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0427-41	FECHA:	10/03/2025



FOTO 1: MODULO 1: SUSTITUCION DE LAMINA Y SUSTITUCION DE CAPOTE DE LAMINA TROQUELADA



Foto 2 : MODULO 1: SUSTITUCION DE CANAL DE PVC



Foto 3 : MODULO 1: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL



FOTO 4 : MODULO 1: SUSTITUCION DE SOPORTE O PESCANTE DE METAL PARA CANAL



FOTO6 : MODULO 2: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



FOTO6 : REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cruz Ramos

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ QUICHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIXQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0427-41	FECHA:	




FOTO 7: MODULO 3 SUSTITUCION DE ACCESORIOS INODORO (CONTRALLAVE, TUBO DE ABASTO Y TANQUE)




FOTO 8: PINTURA GENERAL: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 9: PINTURA GENERAL: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---