

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |               |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | JOYABAJ       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAMABAJ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-12-0469-43 | FECHA:                         | 10/3/2025     |




Foto1: Modulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2 : modulo:1 Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, Sujeciones, Aplicación de pintura), Sustitución de piso de concreto por piso ceramico



Foto 3: Modulo 2: Pintura en muros exteriores e interiores, Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, Sujeciones, Aplicación de pintura)



Foto 4: Modulo 2 Sustitucion de piso (azulejo), Sustitución de Inodoro.



Foto 5: Modulo 2. Sustitución de piso de concreto a piso ceramico





Foto 6: Modulo 3. Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

