

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PASAGUAY, ALDEA CAQUIL, JOYABAJ, QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0496-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: MÓDULO 1: SUTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LÍQUIDO POR PISO CERÁMICO



Foto 2: MÓDULO 1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO



Foto 3: MÓDULO 1: PINTURA DE EXTERIORES E INTERIORES



Foto 4: MÓDULO 1: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA CIELO FALSO



Foto 5: MÓDULO 2-COCINA: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL Y SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LÍQUIDO POR PISO CERÁMICO.



Foto 6: MÓDULO 2-COCINA: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZING CALIBRE 26, SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN (TORNILOS), SUSTITUCIÓN DE CANAL PVC, SUSTITUCIÓN DE SOPORTE O PESCANTE DE METAL PARA CANAL Y SUSTITUCIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE METAL POR TUBO PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--