



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PÁJARO DE PLATA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-5468-41	FECHA:	07/03/2025



Foto 1: MÓDULO 1: Sustitución de Chapa.



Foto 2: MÓDULO 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito.



Foto 3: MÓDULO 1: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 4: MÓDULO 1: Reparación de banquetas de concreto.



Foto 5: MÓDULO 1: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 6: MÓDULO 2: Sustitución de azulejos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Victoriana Garcia Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PÁJARO DE PLATA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-5468-41	FECHA:	07/03/2025



Foto 7: MÓDULO 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante.




Foto 8: MÓDULO 2: Sustitución de depósito de agua 1,700 lt.



Foto 9: MÓDULO 3: Mantenimiento a Estufa rural.



Foto 10: MÓDULO 3: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas.




Foto 11: MÓDULO 3: Sustitución de pila de cemento de un lavadero por pila plástica de dos lavaderos.



Foto 12: MÓDULO 3: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Victoriana Garcia Garcia</i> Firma y sello del Presidente de la COPF 	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PÁJARO DE PLATA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-5468-41	FECHA:	07/03/2025



Foto 13: MÓDULO 4: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cepillado y aplicación de pintura).



Foto 14: MÓDULO 4: Sustitución de ventana de metal por pvc más vidrio.



Foto 15: MÓDULO 4: Sustitución de balcón de metal.



Foto 16: MÓDULO 4: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito.



Foto 17: MÓDULO 4: Repello en muro.



Foto 18: módulo 5: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Victoriana García García

Firma y sello del Presidente de la OPF FAMILIA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PÁJARO DE PLATA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-5468-41	FECHA:	07/03/2025



Foto 19: MÓDULO 5: Repello en muro



Foto 20: MÓDULO 5 : Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 21: PATIO: Reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 22: PATIO: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 23: PATIO: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.



FOTO 24: PATIO: Sustitución de elementos de fijación (tornillos)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Victoriana Garcia Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PÁJARO DE PLATA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-5468-41	FECHA:	07/03/2025



Foto 25: PATIO: Desinstalación de lámina existente e instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26.



FOTO 26: PATIO: Desinstalación de estructura portante de metal e instalación de estructura de metal.



Foto 27: PATIO: Reparación de muro perimetral de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Victoriana Garcia Garcia</i> Firma y sello del Presidente de la OP	ESCUELA OFICIAL RURAL CASERIO PÁJARO DE PLATA CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA MPIO. JOYABAJ DEPTO. QUICHÉ	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	ESCUELA OFICIAL RURAL CASERIO PÁJARO DE PLATA JOYABAJ, QUICHÉ
---	---	--	--