

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Jacubí II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0208-41	FECHA:	10/03/2025



Foto 1 Modulo I: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzin calibre 26.



Foto 2 Modulo I: Sustitución de capote de lámina por lámina troquelada.



Foto 3 y 4 Modulo I: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 5 y 6 Modulo I: Sustitución de piso cerámico.



Foto 7 Modulo I: Fabricación e instalación de balcón de hierro en ventanas.



Foto 8 Modulo I: Fabricación e instalación de puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF <i>[Firma]</i> Caserío Jacubí II Consejo Educativo E.O.R.M. Caserío Jacubí II	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Firma]</i> ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCIÓN Caserío Jacubí II Uspantán, El Quiché
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐


POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Jacubí II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0208-41	FECHA:	10/03/2025



Foto 9 Módulo I: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---