

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rincón Poblaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-5863-41	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Módulo 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto2: Módulo 1: Sustitución de puerta de madera por metal



Foto 3: Módulo 1: Sustitución de ventana de madera por metal, más vidrios y balcón.



Foto 4: Módulo 1: Sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico



Foto5: Módulo 1: Sustitución de piso de cemento por cerámico.



Foto 6: Módulo 1: Reparación de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rincón Poblaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-5863-41	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Módulo 2: Sustitución de ventana de madera por metal



Foto 8: Módulo 2: Sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico



Foto 9: Módulo 2: Mantenimiento a balcón de metal




Foto 10: Módulo 3: Sustitución de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la COPB



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

