

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA II CENTRO MACALAJAU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-5892-41	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Módulo I. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 2: Módulo I, Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Módulo I, Sustitución de vidrios y Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 4: Módulo II, Sustitución de canal de pvc, Sustitución de soporte o pescante para canal y Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"

2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la COPB



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

