

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xepequen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-6101-43	FECHA:	10/03/2025



FOTO 1: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO POR PISO CERAMICO



FOTO 2: MODULO 1: REPELLO DE MURO




FOTO 3: COCINA: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 4: COCINA: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL




FOTO 5: COCINA: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



FOTO 6: COCINA: SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE MADERA POR METAL MAS VIDRIO


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento



Firma y Sello Director

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xepequen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-6101-43	FECHA:	10/03/2025



FOTO 7: COCINA: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



FOTO 8: COCINA: INSTALCIÓN DE AZULEJO EN ESTUFA RURAL



FOTO 9: ÁREAS EXTERIORES: INSTALACIÓN DE PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--