

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SEGUNDO CENTRO CHAOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0020-43	FECHA:	4/03/2025




Foto1: MODULO 1: Sustitución de lamina troquelada aluzink calibre 26



Foto 2: MODULO 1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal




Foto 3: MODULO 1: Sustitución de focos ahorradores




Foto 4: MODULO 1: Sutiución de interruptores dobles y toma corrientes dobles




Foto 5: MODULO 1: Sustitución de piso de torta de concreto por ceramico





Foto 6: MODULO 2: Suministro e instalación de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEGUNDO CENTRO CHAOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0020-43	FECHA:	4/03/2025



Foto 7: MODULO 2: Mantenimiento a estructura de puerta



Foto 8: MODULO 2: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 9: Patio reparación de planchas de concreto



Foto 10: MODULO 3: Sustitución de deposito de agua de 1,100 litros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Directo Centro Educativo Público
---	--