

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL	Caserío Patzajel
ESTABLECIMIENTO:	14-16-0023-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 7 Módulo 1: Reparación de muro perimetral de blok



Foto 8 Módulo 1: Instalación de unidad de luz (Incluyendo interruptor, ducto y cableado)



Foto 9 Módulo 1: Sustitución de lamparas led



Foto 10 Módulo 1: Sustitución de Plafoneras



Foto 11 Módulo 1: Sustitución de Interruptor doble




Foto 12 Módulo 1: Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Patzajel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0023-43	FECHA:	7/03/2025



Foto 1 Módulo 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26



Foto 2 Módulo 1: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal




Foto 3 Módulo 1: Mantenimientos a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4 Módulo 1: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 5 Módulo 1: Mantenimiento de estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas de servicios sanitarios



Foto 6 Módulo 1: Sustitución de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

