

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEGUNDO CENTRO SAN SEBASTIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0036-43	FECHA:	20/03/2025



FOTO No. 1 MODULO 1: Sustrución de techo de lamina.



FOTO No. 2 MODULO 1: Sustrución de estructura de soporte.



FOTO No. 3 MODULO 1: Manttenimiento de estructura de puertas.




FOTO No. 4 MODULO 1: Sustrución de plafoneras y mantenimiento de puertas.



FOTO NO. 5 MODULO 2: Pintura en el interior.



FOTO No. 6 Foto : MODULO: 2 Mantenimiento de estructura de ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEGUNDO CENTRO SAN SEBASTIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0036-43	FECHA:	6/03/2025




FOTO No. 7 MODULO 2: Mantenimiento de unidades de fuerza.



FOTO No. 8 MODULO 2: Sustitución de vidrios



FOTO No. 9 MODULO 3: Mantenimiento de estructura puertas y pintura de sanitarios.



FOTO No. 10 MODULO 3: Mantenimiento de estructura purtas de sanitarios.



FOTO No. 11 MODULO 4: Mantenimiento de estructura de puertas.






FOTO No. 12 MODULO 4: Sustitucion de unidades de luz.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEGUNDO CENTRO SAN SEBASTIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0036-43	FECHA:	6/03/2025



FOTO No. 13 MODULO 4: Pintura en interior y exterior de paredes.



FOTO No. 14 MODULO 4: Sustitución de unidades de luz. (tomacorrientes y Apagadores)



FOTO No. 15 MODULO 4: Sustitucion de lamina por lamina troquelada.



FOTO No. 16 MODULO 4: Mantenimiento de ventanas y sustitucion de vidrios.



FOTO No. 17 PISO: Reparación de torta de cementos en el patio.



FOTO No. 18 PISO: Reparación de torta de cementos en el patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

