



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuacruz, Aldea Parraxtut
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0040-43	FECHA:	10 de marzo de 2025




Foto 1: MÓDULO 1 Sustitución accesorios de inodoro



Foto 2: MÓDULO 1 Sustitución de Tubería PVC línea Principal Aguas Pluviales



Foto 3: MÓDULO 1 Sustitución de Tubería principal de PVC para agua Potable




Foto 4: MÓDULO 1 Sustitución de Accesorios depósito de Agua.



Foto 5: MÓDULO 2 Sustitución de lavamanos




Foto 6: MÓDULO 2 Sustitución de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuacruz, Aldea Parraxtut
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0040-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 7: MÓDULO 2 Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura).




Foto 8: MÓDULO 2 Suministro e instalación de balcon de hierro en ventana.



Foto 9: MÓDULO 2 Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 10: MÓDULO 2 Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 11: MÓDULO 2 Reparación de Planchas de concreto de patio.



Foto 12: MODULO 2 Reparación de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuacruz, Aldea Parraxtut
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0040-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 13: MÓDULO 3 Sustitución de tubería línea principal.




Foto 14: MÓDULO 3 Sustitución de llave de Chorro




Foto 15: MÓDULO 3 Mantenimiento a Estufa Rural



Foto 16: MÓDULO 3 Sustitución de Chimenea de Metal.



Foto 17: MÓDULO Instalación de Azulejo en estufa rural.




Foto 18: MODULO 3 Reparación de azulejo en muebles de concreto de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuacruz, Aldea Parraxtut
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0040-43	FECHA:	10 de marzo de 2025




Foto 19: MÓDULO 3 Sustitución de pila plástica de dos lavaderos



Foto 20: MÓDULO 3 Suministro e instalación de balcón de hierro en ventana.



Foto 21: MÓDULO 4 Sustitución de Porton



Foto 22: MÓDULO 4 Reparación de tubo HG y malla galvanizada.

.....

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--