



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Primer Centro Rio Blanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0067-41	FECHA:	6/03/2025



Foto13: Módulo 4. aplicación de pintura en muros exteriores e interiores



Foto 14: Módulo 4 Mantenimiento de puertas de metal



Foto 15: Módulo 4. Sustitución de vidrios y mantenimiento de estructura de metal de ventana



Foto 16: Módulo 4. Mantenimiento de barandas y sustitución de pila



Foto 17: Módulo 4 sustitución de focos ahorradores




Foto 18: Módulo 5. aplicación de pinturas en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Primer Centro Río Blanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0067-41	FECHA:	6/03/2025



Foto7: Módulo 2 Sustitución de vidrios y mantenimiento de estructura de metal de ventana



Foto 8: Módulo 2. Sustitución de plafoneras y focos ahorradores



Foto 9: Módulo 3. Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: Módulo 3. Mantenimiento de puertas de metal




Foto 11: Módulo 3 Sustitución de vidrios y mantenimiento de estructura de metal de ventana



Foto 12: Módulo 3. Sustitución de plafoneras y focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Primer Centro Río Blanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0067-41	FECHA:	6/03/2025




Foto1: Módulo 1. Aplicación de pintura en muros externos e internos




Foto 2: Módulo 1. Mantenimiento de puertas de metal



Foto 3: Módulo 1. Sustitución de vidrios, mantenimiento de balcones y mantenimiento de estructura de metal de ventana



Foto 4: Módulo 1 Sustitucion de focos, plafoneras e instalación de luz





Foto 5: Módulo 2. Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Módulo 2. Mantenimiento de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Primer Centro Rio Blanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0067-41	FECHA:	6/03/2025




Foto 19: Módulo 5. Mantenimiento de puertas




Foto 20: Módulo 5. Sustitución de tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---