

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Bartolomé Jacotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xetemabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0693-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Módulo 1 Sustitución de Inodoros



Foto 2: Módulo 2 Sustitución de Lavamanos



Foto 3: Módulo 1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Módulo 1 Sustitución de soporte de madera por metal



Foto 5: Módulo 1 Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cepillado, aplicación de pintura)




Foto 6: Módulo 1 Suministro e instalación de balcón de hierro en ventanas

Observación: Si es necesario se guardan agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Tzotz

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Bartolomé Jacotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xetemabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0693-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Módulo 2 Suministro e instalación de balcon de hierro en ventanas



Foto 8: Módulo 3 Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 9: Mantenimiento a porton de metal



Foto 10: Sustitución de depositos de agua 2500L





Foto 11: Reparación de tubo HG y malla galvanizada



Foto 12: Reparación de tubo HG y malla galvanizada

Observación: Si es necesario, se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---