

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAACTÉ II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0047-43	FECHA:	21/07/2025



Foto 1: Cubierta de lámina.
1.1 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Estructura de techo.
2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Puertas de metal.
Sustitución de puertas de madera por metal



Foto 4: Ventanas.
4.1 Sustitución de ventanas de madera por balcones




Foto 5: Piso.
5.1 Reparación de torta de piso de concreto.




Foto 6: Pintura en Muro exteriores e interiores
6.1 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

